Junta de Castilla y León

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

ENAC INSPECCIÓN ISO 17020 Nº06/ EI/ ITV006

grupo itevelesa conectamos contigo

A Identificación de la estación ITV y del vehículo

Código estación: 2403	(3) **GRUPO ITEVELESA S.L.U. POL.IND.ONZONILLA PG-20 ONZONILLA 24231 LEON**		
Clasificación vehículo: **6100**	(5) Categoría: **MAA**	Línea/s: **03**	(4) Lectura del cuentakm/horas: **11.625 h.**
Marca/Modelo: **MANITOU / MT 1233 S SERIE2**	(1) Nº Bastidor: **1165560**		
Tipo vehículo: **MT 928-4**	Contraseña de homologación: **MAA-0115**		
Fecha 1ª Matriculación: **30/04/2002**	(3) Fecha de inspección: **06/05/2024**	(8) Fecha de próxima inspección: **06/05/2025**	
Factura Nº: **4.656**	Tarifa: **51,43 €**	Tipo de inspección: **INSPECCION PERIODICA**	

(2) **MATRÍCULA ACTUAL: E7128BBX(E)**

INFORME ITV Nº: 2.817.771

B Alcance y trazabilidad de la inspección

01. IDENTIFICACIÓN						07.03 CAJA DE DIRECCION	A
01.01 DOCUMENTACIÓN	A			**06. FRENOS**		07.04 TIMONERIA Y ROTULAS	A
01.02 NUMERO DE BASTIDOR	A	03.09 SALIENTES INTERIORES	A	06.01 FRENO DE SERVICIO	A	07.05 SERVODIRECCION	A
01.03 PLACAS DE MATRICULA	A					**08. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN**	
02. ACOND. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS				06.03 Freno estacionamien.	A	08.01 EJES	A
						08.02 RUEDAS	A
		04. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN				08.03 NEUMATICOS	A
02.02 CARROCERIA Y CHASIS	A			06.07 PEDAL DISPOS.FRENADO	A	08.04 SUSPENSION	A
02.03 DISPOSI.ACOPLAMIENTO	N/A	04.01 LUCES CRUCE CARRETE.	A			**09. MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
02.04 GUARD.DIS.ANTIPROYE.	N/A	04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS	A			09.01 ESTADO GENERAL MOTOR	A
02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR.	A	04.03 LUCES INDI.DIRECCION	A			09.02 SISTEMA ALIMENTACION	A
		04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	A			09.03 SISTEMA DE ESCAPE	A
		04.05 LUCES DE FRENADO	A			09.04 TRANSMISION	A
02.08 PUERTAS Y PELDAÑOS	A	04.06 LUZ PLACA MATRICULA	A	06.13 ACOPL.FRENOS REMOLQ.	N/A	09.05 VEH.UTIL.GAS CARBUR.	N/A
02.09 RETROVISORES	A	04.07 LUCES DE POSICION	A	06.14 SERV.CILINDRO MANDO	A	**10. OTROS**	
02.10 SEÑALES EN VEHICULOS	A	04.08 LUCES ANTINIEBLA	N/A	06.15 TUBOS RIGIDOS	A		
02.11 SOP.EXT.RUEDA REPUE.	N/A	04.09 LUZ DE GALIBO	N/A	06.16 TUBOS FLEXIBLES	A		
02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	A	04.10 CATADIOPTRICOS	A	06.17 FORROS	A		
				06.18 TAMBORES Y DISCOS	A		
03. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		04.12 AVISADOR ACUSTICO	A	06.19 CABLES,VARILLAS,PAL.	A		
		04.15 SEÑALIZ.LUMIN.ESPEC.	A	06.20 CILINDROS SIS.FRENAD	A	10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.	A
03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	A	**05. EMISIONES CONTAMINANTES**					
				07. DIRECCIÓN			
03.06 CAMPO VISION DIRECTA	A			07.02 VOLANTE Y COL.DIREC.	A		

Equipos de medición:

Emisiones	Frenado	Alineación	Vel. Act. Lim. Vel	Ruidos	Dinamómetro	Báscula	Otros
				/			

C Mediciones efectuadas durante la inspección

Emisiones	Opacidad: --- m^{-1}	CO Ralentí: --- %	CO Ralentí Acelerado: --- %	λ ---	**Alineación:** --- / --- / --- / --- m/km	**Lim. Velocidad:** --- km/h
Frenado	Freno de servicio	F_d --- / --- / --- / --- kN	F_i --- / --- / --- / --- kN		**Ruidos:** --- dB / --- rpm	
	Freno de socorro	F_d --- / --- / --- / --- kN	F_i --- / --- / --- / --- kN		**Báscula**	--- / --- / --- / --- kg
	Freno de estacionamiento	F_d --- / --- / --- / --- kN	F_i --- / --- / --- / --- kN		**Dinamómetro**	--- (---) / --- (---) / --- (---) N
	Deceleración --- m/s^2					

D (6) Relación de defectos encontrados en la inspección

(6) Unidad	(6) Descripción del defecto	(6) Calificación
01.03.02	Defectos de estado en placa de matrícula (Posterior)	LEVE
02.10.05	Defectos de estado de la señal (Disco velocidad V4)	LEVE
04.05.02.02	No funciona ninguna luz de frenado siendo opcionales o no funciona alguna luz de frenado (Izquierda)	LEVE
09.01.01	Motor con pérdidas de aceite sin goteo	LEVE

E (7) Resultado de la inspección

(7) **FAVORABLE**

(10) **Observaciones:**

Los puntos indicados con A han sido inspeccionados por el inspector J11
Los puntos indicados con B han sido inspeccionados por el inspector
Los puntos indicados con C han sido inspeccionados por el inspector
Los puntos indicados con N/A no aplican al tipo de vehículo inspeccionado o al tipo de inspección

Información sobre reparaciones efectuadas tras una inspección desfavorable o negativa:

Identificación taller (NIF):
Razón social (localidad):
Autoreparación: ☐

(9) Vº Bº Estación ITV

J03

Grupo Itevelesa S.L.U. itevelesa I.T.V. 2403

Firmado por: Grupo Itevelesa S.L.U.
Fecha: 06/05/2024 17:49:05

Firma y sello



ITV2403 06/05/2024 17:47:12

Inspección regulada por el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre.