

<b>A Identificación de la estación ITV y del vehículo</b>			
Código estación: 2403	<sup>(3)</sup> GRUPO ITEVELESA S.L.U. POL.IND.ONZONILLA PG-20 ONZONILLA 24231 LEON		
Clasificación vehículo: 6400	<sup>(5)</sup> Categoría: MAA	Línea/s: 02	<sup>(4)</sup> Lectura del cuentakm/horas: 7.374 h.
Marca/Modelo: SIN MARCA / TELELIFT	<sup>(1)</sup> N° Bastidor: TL2306A0108599		<sup>(2)</sup> MATRÍCULA ACTUAL: E2905BCF(E)
Tipo vehículo: TELELIFT 2306	Contraseña de homologación:		INFORME ITV N°: 2.802.956
Fecha 1ª Matriculación: 11/03/2003	<sup>(3)</sup> Fecha de inspección: 29/02/2024	<sup>(6)</sup> Fecha de próxima inspección: 04/03/2025	
Factura N°: 2.362	Tarifa: 51,43 €	Tipo de inspección: INSPECCION PERIODICA	

<b>B Alcance y trazabilidad de la inspección</b>			
01. IDENTIFICACIÓN		06. FRENOS	07.03 CAJA DE DIRECCION
01.01 DOCUMENTACION	A	06.01 FRENO DE SERVICIO	07.04 TIMONERIA Y ROTULAS
01.02 NUMERO DE BASTIDOR	A	06.03 Freno estacionamien.	07.05 SERVODIRECCION
01.03 PLACAS DE MATRICULA	A		
02. ACOND. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS			08. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN
02.02 CARROCERÍA Y CHASIS	A		08.01 EJES
02.03 DISPOSI ACOPLAMIENTO	N/A	04. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	08.02 RUEDAS
02.04 GUARD DIS ANTIPROYE.	N/A	04.01 LUCES CRUCE CARRETE.	08.03 NEUMÁTICOS
02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR.	A	04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS	08.04 SUSPENSIÓN
		04.03 LUCES INDI.DIRECCION	
		04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	09. MOTOR Y TRANSMISIÓN
		04.05 LUCES DE FRENADO	09.01 ESTADO GENERAL MOTOR
02.06 PUERTAS Y PELDAÑOS	A	04.06 LUZ PLACA MATRICULA	09.02 SISTEMA ALIMENTACION
02.09 RETROVISORES	A	04.07 LUCES DE POSICION	09.03 SISTEMA DE ESCAPE
02.10 SEÑALES EN VEHICULOS	A	04.08 LUCES ANTINEBLA	09.04 TRANSMISION
02.11 SOP.EXT.RUEDA REPUE.	N/A	04.09 LUZ DE GALIBO	09.05 VEH.UTIL.GAS CARBUR.
02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	A	04.10 CATADIOPTRICOS	10. OTROS
		04.12 AVISADOR ACUSTICO	
03. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		04.15 SEÑALIZ.LUMIN.ESPEC.	
03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	A		10.06 REFORMAS NO AUTORIZ
		05. EMISIONES CONTAMIRANTES	
			07. DIRECCIÓN
03.06 CAMPO VISION DIRECTA	A		07.02 VOLANTE Y COL.DIREC.

<b>Equipos de medición:</b>			
Emisiones	Frenado	Alineación	Vel. Act. Lim. Vel
			Ruidos
			Dinámometro
			Báscula
			Otros

<b>C Mediciones efectuadas durante la inspección</b>			
Emisiones	Opacidad: ... m <sup>-1</sup>	CO Ralentí: ... %	CO Ralentí Acelerado: ... %
			λ ...
			Alineación: ... / ... / ... / ... m/km
			Lim. Velocidad: ... km/h
Frenado	Freno de servicio	F <sub>d</sub> ... / ... / ... / ... kN	F <sub>1</sub> ... / ... / ... / ... kN
	Freno de socorro	F <sub>d</sub> ... / ... / ... / ... kN	F <sub>1</sub> ... / ... / ... / ... kN
	Freno de estacionamiento	F <sub>d</sub> ... / ... / ... / ... kN	F <sub>1</sub> ... / ... / ... / ... kN
	Deceleración 5,48	m/s <sup>2</sup>	
			Ruidos: ... dB / ... rpm
			Báscula ... / ... / ... / ... kg
			Dinámometro ... (---) / ... (---) / ... (---) N

<b>D <sup>(6)</sup> Relación de defectos encontrados en la inspección</b>			<sup>(6)</sup> Calificación
<sup>(6)</sup> Unidad	<sup>(6)</sup> Descripción del defecto		LEVE
02.10.05	Defectos de estado de la señal ( Disco velocidad V4 )		

<b>E <sup>(7)</sup> Resultado de la inspección</b>		<b><sup>(7)</sup> FAVORABLE</b>
<sup>(10)</sup> Observaciones:		<sup>(9)</sup> Vº Bº Estación ITV
<p>Los puntos indicados con A han sido inspeccionados por el inspector J22</p> <p>Los puntos indicados con B han sido inspeccionados por el inspector</p> <p>Los puntos indicados con C han sido inspeccionados por el inspector</p> <p>Los puntos indicados con N/A no aplican al tipo de vehículo inspeccionado o al tipo de inspección</p>		<p>J03</p> <p>Firmado por: Grupo Itevelesa S.L.U. Fecha: 29/02/2024 15:26:03</p> <p>Firma y sello</p>
<p>Información sobre reparaciones efectuadas tras una inspección desfavorable o negativa:</p> <p>Identificación taller (NIF):</p> <p>Razón social (localidad):</p> <p>Autoreparación: <input type="checkbox"/></p>		<p>ITV2403 29/02/2024 15:24:13</p>