Junta de Castilla y León

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

MTE 2003

ENAC INSPECCIÓN ISO 17020 Nº06/IT/ITV006

grupo itevelesa conectamos contigo

A Identificación de la estación ITV y del vehículo

Código estación: 2403	(3) **GRUPO ITEVELESA S.L.U. POL.IND.ONZONILLA PG-20 ONZONILLA 24231 LEON**		
Clasificación vehículo: **6100**	(5) Categoría: **MAA**	Línea/s: **01**	(4) Lectura del cuentakm/horas: **8.530 h.**
Marca/Modelo: **MANITOU / MT 1233 S SERIE2**	(1) Nº Bastidor: **1174542**		
Tipo vehículo: **MT 928-4**	Contraseña de homologación: **MAA-0115**		
Fecha 1ª Matriculación: **09/08/2002**	(3) Fecha de inspección: **24/05/2024**	(8) Fecha de próxima inspección: **24/05/2025**	
Factura Nº:	Tarifa: **0,00 €**	Tipo de inspección: **INSPECCION PERIODICA**	

(2) **MATRÍCULA ACTUAL: E7070BBZ(E)**

INFORME ITV Nº: 2.821.844

B Alcance y trazabilidad de la inspección

01. IDENTIFICACIÓN						07.03 CAJA DE DIRECCION	N/A
01.01 DOCUMENTACION	N/A			**06. FRENOS**		07.04 TIMONERIA Y ROTULAS	N/A
01.02 NUMERO DE BASTIDOR	N/A	03.09 SALIENTES INTERIORES	N/A	06.01 FRENO DE SERVICIO	N/A	07.05 SERVODIRECCION	N/A
01.03 PLACAS DE MATRICULA	A					**08. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN**	
02. ACOND. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS				06.03 Freno estacionamien.	N/A	08.01 EJES	N/A
		04. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN				08.02 RUEDAS	N/A
02.02 CARROCERIA Y CHASIS	A					08.03 NEUMATICOS	N/A
02.03 DISPOSI.ACOPLAMIENTO	N/A	04.01 LUCES CRUCE CARRETE.	N/A	06.07 PEDAL DISPOS.FRENADO	N/A	08.04 SUSPENSION	N/A
02.04 GUARD.DIS.ANTIPROYE.	N/A	04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS	N/A			**09. MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR.	A	04.03 LUCES INDI.DIRECCION	N/A			09.01 ESTADO GENERAL MOTOR	N/A
		04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	N/A			09.02 SISTEMA ALIMENTACION	N/A
		04.05 LUCES DE FRENADO	N/A			09.03 SISTEMA DE ESCAPE	N/A
02.08 PUERTAS Y PELDAÑOS	N/A	04.06 LUZ PLACA MATRICULA	N/A			09.04 TRANSMISION	A
02.09 RETROVISORES	N/A	04.07 LUCES DE POSICION	N/A	06.13 ACOPL.FRENOS REMOLQ.	N/A	09.05 VEH.UTIL.GAS CARBUR.	N/A
02.10 SEÑALES EN VEHICULOS	N/A	04.08 LUCES ANTINIEBLA	N/A	06.14 SERV.CILINDRO MANDO	N/A	**10. OTROS**	
02.11 SOP.EXT.RUEDA REPUE.	N/A	04.09 LUZ DE GALIBO	N/A	06.15 TUBOS RIGIDOS	N/A		
02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	N/A	04.10 CATADIOPTRICOS	N/A	06.16 TUBOS FLEXIBLES	N/A		
				06.17 FORROS	N/A		
03. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		04.12 AVISADOR ACUSTICO	N/A	06.18 TAMBORES Y DISCOS	N/A		
		04.15 SEÑALIZ.LUMIN.ESPEC.	N/A	06.19 CABLES,VARILLAS,PAL.	N/A		
03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	N/A			06.20 CILINDROS SIS.FRENAD	N/A	10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.	N/A
		05. EMISIONES CONTAMINANTES					
				07. DIRECCIÓN			
03.06 CAMPO VISION DIRECTA	N/A			07.02 VOLANTE Y COL.DIREC.	N/A		

Equipos de medición:

Emisiones	Frenado	Alineación	Vel. Act. Lim. Vel	Ruidos	Dinamómetro	Báscula	Otros
				/			

C Mediciones efectuadas durante la inspección

Emisiones	Opacidad: --- m^{-1}	CO Ralentí: --- %	CO Ralentí Acelerado: --- %	λ ---	**Alineación:** --- / --- / --- / --- m/km	**Lim. Velocidad:** --- km/h
Frenado	Freno de servicio	F_d --- / --- / --- / --- kN	F_i --- / --- / --- / --- kN	**Ruidos:** --- dB	/ --- rpm	
	Freno de socorro	F_d --- / --- / --- / --- kN	F_i --- / --- / --- / --- kN	**Báscula**	--- / --- / --- / --- kg	
	Freno de estacionamiento	F_d --- / --- / --- / --- kN	F_i --- / --- / --- / --- kN	**Dinamómetro**	--- (---) / --- (---) / --- (---) N	
	Deceleración --- m/s^2					

D (6) Relación de defectos encontrados en la inspección

(6) Unidad	(6) Descripción del defecto	(6) Calificación
09.04.01.01	Defectos en la estanqueidad, pérdidas, de los cárteres de la transmisión	LEVE

E (7) Resultado de la inspección

(7) **FAVORABLE**

(10) **Observaciones:**

2ª fase de la inspección:2821260/ estación: 2403

Los puntos indicados con A han sido inspeccionados por el inspector J11
Los puntos indicados con B han sido inspeccionados por el inspector
Los puntos indicados con C han sido inspeccionados por el inspector
Los puntos indicados con N/A no aplican al tipo de vehículo inspeccionado o al tipo de inspección

Información sobre reparaciones efectuadas tras una inspección desfavorable o negativa:
Identificación taller (NIF):
Razón social (localidad):
Autoreparación: [X]

(9) Vº Bº Estación ITV

J04

Grupo Itevelesa S.L.U. itevelesa I.T.V 2403

Firmado por: Grupo Itevelesa S.L.U.
Fecha: 24/05/2024 12:41:18

Firma y sello

ITV2403 24/05/2024 12:39:33

Inspección regulada por el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre.