

A Identificación de la estación ITV y del vehículo			
Código estación: 2403	(3) GRUPO ITEVELESA S.L.U. POL.IND.ONZONILLA PG-20 ONZONILLA 24231 LEON		
Clasificación vehículo: 6164	(5) Categoría: MAA	Línea/s: 03	(4) Lectura del cuentakm/horas: 4.862 h.
Marca/Modelo: DIECI / ICARUS 38.14TC	(1) Nº Bastidor: 1760677DIECI		(2) MATRÍCULA ACTUAL: E9785BDD(E)
Tipo vehículo: MANIPULADOR	Contraseña de homologación:		INFORME ITV Nº: 2.775.399
Fecha 1ª Matriculación: 04/07/2005	(3) Fecha de inspección: 20/11/2023	(8) Fecha de próxima inspección: 21/11/2024	
Factura Nº: 12.010	Tarifa: 49,83 €	Tipo de inspección: INSPECCION PERIODICA	

B Alcance y trazabilidad de la inspección			
01. IDENTIFICACIÓN			
01.01 DOCUMENTACION	A		
01.02 NUMERO DE BASTIDOR	A	03.09 SALIENTES INTERIORES	A
01.03 PLACAS DE MATRICULA	A		
02. ACOND. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHASIS			
02.02 CARROCERÍA Y CHASIS	A	04. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	
02.03 DISPOSITIVO ACOPLAMIENTO	N/A	04.01 LUCES CRUCE CARRETE.	A
02.04 GUARD. DIS. ANTIPROYE.	N/A	04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS	N/A
02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR.	A	04.03 LUCES INDI. DIRECCION	A
		04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	A
		04.05 LUCES DE FRENADO	A
02.08 PUERTAS Y PELDAÑOS	A	04.06 LUZ PLACA MATRICULA	A
02.09 RETROVISORES	A	04.07 LUCES DE POSICION	A
02.10 SEÑALES EN VEHICULOS	A	04.08 LUCES ANTINEBLA	N/A
02.11 SOP. EXT. RUEDA REPUE.	N/A	04.09 LUZ DE GALIBO	N/A
02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	A	04.10 CATADIOPTRICOS	A
03. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR			
03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	A	04.12 AVISADOR ACUSTICO	A
		04.15 SEÑALIZ. LUMIN. ESPEC.	A
04. EMISIONES CONTAMINANTES			
05. DIRECCIÓN			
06. FRENOS			
		06.01 FRENO DE SERVICIO	A
		06.03 Freno estacionamien.	A
		06.07 PEDAL DISPOS. FRENADO	A
		06.13 ACOPL. FRENOS REMOLQ.	N/A
		06.14 SERV. CILINDRO MANDO	A
		06.15 TUBOS RIGIDOS	A
		06.16 TUBOS FLEXIBLES	A
		06.17 FORROS	A
		06.18 TAMBORES Y DISCOS	A
		06.19 CABLES, VARILLAS, PAL.	A
		06.20 CILINDROS SIS. FRENAD	A
07. DIRECCIÓN			
		07.02 VOLANTE Y COL. DIREC.	A
08. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSPENSIÓN			
		08.01 EJES	A
		08.02 RUEDAS	A
		08.03 NEUMÁTICOS	A
		08.04 SUSPENSIÓN	A
09. MOTOR Y TRANSMISIÓN			
		09.01 ESTADO GENERAL MOTOR	A
		09.02 SISTEMA ALIMENTACION	A
		09.03 SISTEMA DE ESCAPE	A
		09.04 TRANSMISION	A
		09.05 VEH. UTIL. GAS CARBUR.	N/A
10. OTROS			
		10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.	A
03.06 CAMPO VISION DIRECTA			
	A		

Equipos de medición:						
Emisiones	Frenado	Alineación	Vel. Act. Lim. Vel	Ruidos	Dinamómetro	Báscula
	2403/EX/02			/		
Otros						

C Mediciones efectuadas durante la inspección						
Emisiones	Opacidad: --- m <sup>-1</sup>	CO Ralentí: --- %	CO Ralentí Acelerado: --- % λ	Alineación: --- / --- / --- / --- m/km	Lim. Velocidad: --- km/h	
Frenado	Freno de servicio	F <sub>d</sub> --- / --- / --- / --- kN	F <sub>i</sub> --- / --- / --- / --- kN	Ruidos: --- dB	/ --- rpm	
	Freno de socorro	F <sub>d</sub> --- / --- / --- / --- kN	F <sub>i</sub> --- / --- / --- / --- kN	Báscula	--- / --- / --- / --- kg	
	Freno de estacionamiento	F <sub>d</sub> --- / --- / --- / --- kN	F <sub>i</sub> --- / --- / --- / --- kN	Dinamómetro	--- (---) / --- (---) / --- (---) N	
	Deceleración 3,03 m/s <sup>2</sup>					

(6) Relación de defectos encontrados en la inspección		
(6) Unidad	(6) Descripción del defecto	(6) Calificación

(7) Resultado de la inspección	(7) FAVORABLE
--------------------------------	---------------


(10) Observaciones:

Los puntos indicados con A han sido inspeccionados por el inspector J31  
 Los puntos indicados con B han sido inspeccionados por el inspector  
 Los puntos indicados con C han sido inspeccionados por el inspector  
 Los puntos indicados con N/A no aplican al tipo de vehículo inspeccionado o al tipo de inspección

Información sobre reparaciones efectuadas tras una inspección desfavorable o negativa:  
 Identificación taller (NIF):  
 Razón social (localidad):  
 Autoreparación:


(9) Vº Bº Estación ITV

J15



Firmado por: Grupo Itevelesa S.L.U.  
 Fecha: 20/11/2023 16:32:44

Firma y sello



ITV2403 20/11/2023 16:30:40